の日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

☞ 公開実用新案公報(U) 昭61-169479

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)10月21日

H 02 K 37/16 3/34

7826-5H B-7429-5H

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

時計用モータのコイルボビン

願 昭60-51516 迎実

顧 昭60(1985) 4月5日 20世

②考 案

埼玉県北葛飾郡庄和町大字大会496 リズム時計工業株式

会社庄和工場内

リズム時計工業株式会

東京都台東区台東2丁目27番7号

社

1. 考案の名称

時計用モータのコイルポビン

2. 実用新案登録請求の範囲

時計用モータのコイルボビンにおいて、2つのコイルボビンが屈曲変形可能に端面で連結され、前記2つのコイルボビンはコイル巻き線時には直列に配列され、ステータ等との結合時には並列に配列されることを特徴とする時計用モータのコイルボビン。



3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は時計用モータのコイルボビンの改良に 関するもので、特に薄型のムーブメントを提供することに関する。

(従来技術)

従来の時計用モータのコイルボビンは、実開昭 56-102989に示される様に、1個のコイルボビンにコイルを巻いた後、ステータの一方に 挿入していた。

-1-

921 - 7

(考案が解決しようとする問題点)

従来ムープメントの薄型化をはかる上で問題となる要因の一つに、コイルの厚さが大きいという問題があった。

ムープメントの薄型化をはかるためには、コイルボビンの長さを長くするか、コイルの線径を細くするかして、コイルの厚さを小さくしなければならない。

しかしながら、コイルポピンを長くすることは、 モータを長くすることとなり、ムープメント寸法 の制約上むやみに長くすることは困難であった。

また、コイル線径を細くすることは、断線が発生したり、線径が細くなるとコストが高くなるという問題があった。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するため、本考案では、2つのコイルボビンを屈曲変形可能に端面で連結し、前記2つのコイルボビンはコイル巻線時には直列に配列し、ステータ等との結合時には並列に配列されることを特徴とする。





(実施例)

第1図は実施例に係るコイルボビンを利用した 時計用モータである。

上記時計用モータは、コイル20・22が巻かれたコイルボビンA・B, ステータ24, ロータ26から構成され、コイルボビンA・Bはコイル枠10・14の外周の一部に設けられた屈曲変形可能な屈曲部18で連結されている。

コイルボビンA・Bは、第2図(a)に示されるよ りに、コア2・4,第1図に示すステータ24を 挿入するための貫通孔6・8,コイル枠10・12 ・14・16から構成されている。コイル枠10・ 14の外周の一部には、屈曲変形可能な屈曲部18 が設けられ、コイルボビンA・Bは合成樹脂部材 にて一体成形されている。

コイル枠 1 0・1 2・1 4・1 6の形状はコイル 2 0・2 2 を巻く時の規制ができればどの様な形状でもよく、コイル枠の高さはコイルの巻線の厚さと同等で良い。

屈曲部18の形状は、第1図に示す様に曲りや



すくするため、コイル枠 1 0 · 1 4 の厚さよりも 薄くしてある。

コイルボビンA・Bにコイル線21を巻く時は、第2図(b)に示される様にコイルボビンA・Bを直列に配列し、貫通孔6・8に上記コイルボビンを固定するための治具(図示せず)を挿入し、コイル線21を巻きつける。コイルボビンA・Bに第1図に示すステータ24を結合する時は、第2図(c)に示すとおり屈曲部18にて折り曲げ、コイルボビンA・Bを並列し、貫通孔6・8に矢印方向からステータ24を挿入すれば良い。

なお、第1図のコイルボビンA・Bは同形状となっているが、第3図に示す他の実施例のようにボビンの長さを変えても良く、この場合ステータ28,鉄心30はコイルボビンの貫通孔(図示せず)の中では重なる。

さらに、図示実施例ではコイルボビンA・Bにはコイル枠10~16が設けられているが、これはなくても良い。

(考案の効果)



以上説明したように本考案によれば、実質的にコイルボビンの長さが長くなるため、従来のコイル総径やステータの形状の変更なしにコイル巻き線の厚さを薄くすることができ、ムープメントの薄型化が達成できた。また、2つのコイルボビンA・Bは屈曲変形可能な屈曲部で連結されているため、コイル巻き線時やステータ結合時においてコイル線の断線も防止できるとともに、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのインを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのインを別々に巻きない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係るコイルボビンを利用した 時計用モータの平面図。


第2図(a)(b)(c)は本考案に係るコイルボビンの各 状態を示す説明図。

第3図は本考案に係る他の実施例の説明図。

A · B … コイルボビン、 2 4 … ステータo


実用新案登録出願人 リズム時計工業株式会社

第 1 図




A・B--- コイルボビン 10・12・14・16 --- コイル枠 18 --- 屈曲部 20・22---コイル

第3図



出願人 リスム時計工業株式会社



出願人 リズム時計工業株式会社

The state of the second

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.